

Số: 1446 /BVĐK-KHTH

Tân Yên, ngày 28 tháng 9 năm 2026

V/v thông báo triển khai thực hiện hệ
thống máy chụp CT-scanner dùng trong
y tế cho người bệnh tại đơn vị

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Thành phố Bắc Ninh;
- Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Yên.

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 27/6/2025;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân;

Căn cứ Quyết định số 26/2026/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Phân cấp thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Hợp đồng Khám bệnh, chữa bệnh BHYT số 02/HĐKCB-BHYT ngày 31/12/2025 giữa Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Yên và Bệnh viện Đa khoa Tân Yên năm 2026;

Căn cứ Giấy phép số 208/GP/ATBX-SKHCHN ngày 28/9/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ về cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (*Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế*);

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị. Bệnh viện Đa khoa Tân Yên trân trọng báo cáo Bảo hiểm xã hội Thành phố Bắc Ninh, Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Yên về việc thay bóng phát tia X và tiếp tục đưa hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính (CT-scanner) vào hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như sau:

1. Thông tin về thiết bị

1.1. Mã hiệu

- Tên thiết bị: Máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner).
- Hãng sản xuất: GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO.LTD; Trung Quốc; 2016.

- Model: Brivo CT325
- Số Serial: E3UG1600047
- Đơn vị sử dụng: Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa Tân Yên, Thành phố Bắc Ninh.

1.2. Tình trạng trước khi thay bóng

Bóng phát tia X của hệ thống CT-scanner không chụp được, nguyên nhân hỏng bóng phát tia, không khắc phục được/không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ảnh hưởng đến khả năng vận hành và chất lượng hình ảnh chẩn đoán. Bệnh viện đã tạm dừng sử dụng thiết bị để thực hiện sửa chữa, thay thế bóng phát tia X theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, có Thông báo số 959/BVĐK-KHTH ngày 02/7/2026 của BVĐK Tân Yên về thông báo tạm dừng hệ thống máy chụp CT-scanner dùng trong y tế tại đơn vị.

1.3. Nội dung thay thế, sửa chữa thiết bị

Thực hiện kế hoạch sửa chữa, bảo trì, trang thiết bị phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Tân Yên đã thực hiện thay thế bóng phát tia X của máy CT-scanner nêu trên.

Sau khi thay thế: thiết bị được kiểm tra, chạy thử, hiệu chỉnh và đánh giá tình trạng hoạt động trước khi đưa vào sử dụng.

1.4. Kiểm định sau khi thay bóng phát tia X

Bệnh viện đã phối hợp với đơn vị có đủ điều kiện thực hiện kiểm định thiết bị CT-scanner sau khi thay bóng phát tia X theo quy định.

Kết quả kiểm định: Thiết bị CT-scanner đạt yêu cầu kiểm định, bảo đảm các yêu cầu về an toàn bức xạ và các đặc tính kỹ thuật theo quy định (*Bệnh viện hiện đang lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc sửa chữa, thay bóng phát tia X, biên bản kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định của thiết bị theo quy định*).

2. Việc tiếp tục sử dụng thiết bị trong khám bệnh, chữa bệnh

Sau khi hoàn thành việc thay bóng phát tia X và được kiểm định đạt yêu cầu, máy CT-scanner đã được đưa vào hoạt động trở lại.

Bệnh viện thực hiện chụp CT-scanner cho người bệnh theo đúng:

- Chỉ định chuyên môn của bác sĩ;
- Quy trình kỹ thuật chuyên môn được cấp có thẩm quyền ban hành;
- Quy định về an toàn bức xạ;
- Quy định về quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế;
- Quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;
- Phạm vi chuyên môn, danh mục kỹ thuật và các điều kiện thực hiện kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Các kết quả chụp CT-scanner được lưu trữ trên hệ thống thông tin của Bệnh viện/PACS/HIS/EMR, được thực hiện đọc và trả kết quả theo quy định chuyên môn.

3. Đề nghị Bảo hiểm xã hội

Để bảo đảm hoạt động khám bệnh, chữa bệnh BHYT được liên tục, đáp ứng nhu cầu chẩn đoán và điều trị của người bệnh, Bệnh viện Đa khoa Tân Yên kính đề nghị Bảo hiểm xã hội Thành phố Bắc Ninh, Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Yên, như sau:

- Ghi nhận việc Bệnh viện đã thay thế bóng phát tia X của hệ thống máy CT-scanner và đã thực hiện kiểm định thiết bị sau thay thế theo quy định.

- Cho phép/tiếp tục thực hiện thanh toán chi phí chụp CT-scanner đối với người bệnh có thẻ BHYT khi có chỉ định chuyên môn phù hợp, kể từ ngày 28/9/2026.

- Trong quá trình giám định, đề nghị Bảo hiểm xã hội căn cứ hồ sơ chuyên môn, chỉ định của bác sĩ, kết quả thực hiện kỹ thuật, dữ liệu trên hệ thống giám định BHYT và hồ sơ pháp lý của thiết bị để thực hiện giám định, thanh toán theo quy định hiện hành.

- Bệnh viện cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ thiết bị; việc kiểm định, vận hành thiết bị; chỉ định và thực hiện kỹ thuật chụp CT-scanner; hồ sơ bệnh án và dữ liệu điện tử gửi cơ quan BHXH (có hồ sơ gửi kèm).

Bệnh viện Đa khoa Tân Yên kính đề nghị Bảo hiểm xã hội Thành phố Bắc Ninh quan tâm, Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Yên, phối hợp và tạo điều kiện để Bệnh viện tiếp tục thực hiện kỹ thuật chụp CT-scanner phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, bảo đảm quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BHXH TP Bắc Ninh (b/c);
- Sở Y tế TP Bắc Ninh (b/c);
- BHXH cơ sở Tân Yên (p/h);
- Ban Giám đốc;
- Các khoa, phòng (t/h);
- Website của của bệnh viện;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hoàn